

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов общественного здания

Наименование объекта	Нежилое служебное здание ГАУК г. Москвы "Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино"		
Фактический адрес	125481, город Москва, ул. Фомичёвой, дом 50А		
Юридический адрес	125481, город Москва, ул. Свободы, дом 56		
Округ, район	СЗАО г. Москвы, район Северное Тушино		
Телефон/ E-mail	8(495)640-73-55 / info@mosparks.ru		
Вид деятельности	Организация отдыха граждан, музейно-выставочная работа и проведение культурно-массовых мероприятий		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент культуры города Москвы		
Форма собственности объекта	Государственная		
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)			
Количество и назначение входов	1 вход для прохода сотрудников		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	чел		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	Возможность имеется		
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	Не предусмотрено		
Возможность дистанционного обслуживания	Возможность имеется		

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Территория объекта	Полная Доступность	Полная Доступность	Частичная доступность	Полная Доступность
Входная группа	Полная Доступность	Полная Доступность	Частичная доступность	Полная Доступность
Пути движения	Полная Доступность	Полная Доступность	Частичная доступность	Полная Доступность
Зона оказания услуги	Полная Доступность	Полная Доступность	Частичная доступность	Полная Доступность
Санитарно-бытовые помещения	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	Полная Доступность	Полная Доступность	Частичная доступность	Полная Доступность
Доступность услуги	Полная Доступность	Полная Доступность	Частичная доступность	Полная Доступность
Доступность итоговая	Полная Доступность			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудовать тротуары бордюрами с направляющей функцией-
Вход (входы) в здание	Оборудовать тактильную полосу перед входом-
Путь (пути) движения внутри здания	Необходимы тактильные указатели-
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	-
Санитарно-гигиенические помещения	Необходимы тактильные указатели-
Все зоны и участки объекта в целом	-

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации _____

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) _____
после выполнения работ по адаптации _____

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от « ____ » ____ 20 ____ г.,
Дата составления паспорта « ____ » ____ 20 ____ г.

Руководитель организации _____

/Ф.И.О/



Председатель общественной организации инвалидов _____

/Ф.И.О/



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов общественного здания

Наименование объекта	Нежилое служебное здание ГАУК г. Москвы "Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино"		
Фактический адрес	125481, город Москва, ул. Фомичёвой, дом 2, пом. 84		
Юридический адрес	125481, город Москва, ул. Свободы, дом 56		
Округ, район	СЗАО г. Москвы, район Северное Тушино		
Телефон/ E-mail	8(495)640-73-55 / info@mosparks.ru		
Вид деятельности	Организация отдыха граждан, музейно-выставочная работа и проведение культурно-массовых мероприятий		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент культуры города Москвы		
Форма собственности объекта	Государственная		
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)			
Количество и назначение входов	1 вход для прохода сотрудников		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	0/0		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	Не предусмотрено		
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	Не предусмотрено		
Возможность дистанционного обслуживания	Не предусмотрено		

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Территория объекта	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
Входная группа	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
Пути движения	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
Зона оказания услуги	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
Санитарно-бытовые помещения	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
Доступность услуги	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
Доступность итоговая	Не предусмотрено			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
Вход (входы) в здание	-
Путь (пути) движения внутри здания	-
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	-
Санитарно-гигиенические помещения	-
Все зоны и участки объекта в целом	-

* указываются виды работ, в том числе: не требуется; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации _____

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от « ____ » ____ 20 ____ г.,

Дата составления паспорта « ____ » ____ 20 ____ г.

Руководитель организации _____

/Ф.И.О./



Председатель общественной организации инвалидов _____

/Ф.И.О./



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов общественного здания

Наименование объекта	2-х этажный (подземный) общественный туалет парка Северное Тушино ГАУК г. Москвы "Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино"		
Фактический адрес	125481, город Москва, ул. Свободы, дом 56А, стр.1		
Юридический адрес	125481, город Москва, ул. Свободы, дом 56		
Округ, район	СЗАО г. Москва, район Северное Тушино		
Телефон/ E-mail	8(495)640-73-55/ info@mosparks.ru		
Вид деятельности	Организация отдыха граждан, музейно-выставочная работа и проведение культурно-массовых мероприятий		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент культуры города Москвы		
Форма собственности объекта	Государственная		
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)			
Количество и назначение входов	1 вход вровень с дорожкой, ведет к кабине для инвалидов и к спуску на подземный этаж		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	200/10		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	Возможность имеется		
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	Не предусмотрено		
Возможность дистанционного обслуживания	Не предусмотрено		

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Территория объекта	Полная доступность	Полная доступность	Частичная доступность	Полная доступность
Входная группа	Полная доступность	Полная доступность	Частичная доступность	Полная доступность
Пути движения	Полная доступность	Полная доступность	Частичная доступность	Полная доступность
Зона оказания услуги	Полная доступность	Полная доступность	Частичная доступность	Полная доступность
Санитарно-бытовые помещения	Полная доступность	Полная доступность	Частичная доступность	Полная доступность

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	Полная доступность	Полная доступность	Частичная доступность	Полная доступность
Доступность услуги	Полная доступность	Полная доступность	Частичная доступность	Полная доступность
Доступность итоговая	Полная доступность			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудовать тротуары бордюрами с направляющей функцией
Вход (входы) в здание	Оборудовать тактильную полосу перед входом
Путь (пути) движения внутри здания	Необходимы тактильные указатели
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	-
Санитарно-гигиенические помещения	Необходимы тактильные указатели
Все зоны и участки объекта в целом	-

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации _____

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от « ____ » ____ 20 ____ г.,

Дата составления паспорта « ____ » ____ 20 ____ г.

Руководитель организации _____

/Ф.И.О./

М.П.

Председатель общественной организации инвалидов _____

/Ф.И.О./

М.П.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов общественного здания

Наименование объекта	Нежилое служебное здание ГАУК г. Москвы "Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино"		
Фактический адрес	125481, город Москва, ул. Свободы, дом 52		
Юридический адрес	125481, город Москва, ул. Свободы, дом 56		
Округ, район	СЗАО г. Москва, район Северное Тушино		
Телефон/ E-mail	8(495)640-73-55/ info@mosparks.ru		
Вид деятельности	Организация отдыха граждан, музейно-выставочная работа и проведение культурно-массовых мероприятий		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент культуры города Москвы		
Форма собственности объекта	Государственная		
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)			
Количество и назначение входов	2 входа для прохода сотрудников		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	0/0		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	Не предусмотрено		
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	Не предусмотрено		
Возможность дистанционного обслуживания	Не предусмотрено		

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Территория объекта	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
Входная группа	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
Пути движения	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
Зона оказания услуги	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
Санитарно-бытовые помещения	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
Доступность услуги	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
Доступность итоговая	Не предусмотрено			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
Вход (входы) в здание	-
Путь (пути) движения внутри здания	-
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	-
Санитарно-гигиенические помещения	-
Все зоны и участки объекта в целом	-

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации _____

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от « ____ » _____ 20____ г.,

Дата составления паспорта « ____ » _____ 20____ г.

Руководитель организации

Председатель общественной организации инвалидов

/Ф.И.О/

/Ф.И.О/



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Нежилое служебное здание ГАУК г. Москвы "Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино"
Фактический адрес	125481, город Москва, ул. Свободы, дом 50А
Телефон : 8(495)640-73-55	E- mail : info@mosparks.ru
Ведомственная принадлежность	Департамент культуры города Москвы
Вид деятельности	Организация отдыха граждан, музейно-выставочная работа и проведение культурно-массовых мероприятий
Форма собственности объекта	Государственная
Объем предоставляемых услуг	чел.
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание
Количество и назначение входов	2 входа для прохода сотрудников
Год постройки	1967
Год последней реконструкции	-

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	215м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобусы 102, Т. (Захарково)
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		нет	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели перед препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	есть	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	есть	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	есть	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах		есть	

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	1,3м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- информация об объекте	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
Расстояние до входа в здание	35м		Общественная автостоянка	50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество мест для инвалидов всего	0/20			не менее 10%	Допустимо отсутствие	
Количество машино- мест для инвалидов на кресле- коляске	Отсутствует			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Ширина машино- места для инвалидов- колясочников	Отсутствует			3,5 м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м) или отсутствует	К
Глубина (длина) машино- места для инвалидов- колясочников	Отсутствует			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	1,3м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	1,2м и более, допустимы сужения до 0,9 м	К, О
- бордюрные пандусы на пересечении с транспортными проездами (съезды)	Имеется			наличие	Отсутствие при условии возможности движения по транспортному проезду или сопровождение	К

- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	Отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	С
- указатели направления движения	Отсутствуют			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- места отдыха	Имеется		Лавочка со спинкой L-2,2м 3шт.	Имеются	Допустимо отсутствие	К, О
Лестница на территории:	Отсутствует					
Пандус на территории	Отсутствует		нет необходимости			
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	Н-0,4м, с поручнем по сторонам площадки	– Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки 0,45 м и менее ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – При высоте площадки 0,15 и менее лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.				
Наружное вызывное устройство	Отсутствует		Оборудовано домофоном на площадке	Допустимо отсутствие	наличие	К
Ширина площадки с пандусом (не заполняется, если пандус отсутствует)	1,27м		Распашные Двери (0.8м+0.3м) Ширина дверного проёма -1,1м	1,65 м и более, при автоматических дверях 1,2 м и более	1,2 м и более, при автоматических дверях 1,1 м и более	К
Глубина площадки с пандусом (не заполняется, если пандус отсутствует)	1,52м			1,8 м и более при распашных дверях,	1,5 м и более при распашных дверях,	К

						1,2 м и более при автоматических дверях	
Ширина площадки без пандуса (заполняется, если пандус отсутствует)						Не менее ширины входной двери	О, С
Глубина площадки без пандуса (заполняется, если пандус отсутствует)						Не менее 1,5 м при распашных дверях, при автоматических дверях не менее 1,2 м	О, С
Ограждение (не требуется при трехсторонних лестницах)	Имеется				Н-0,85м	Имеются при высоте входной площадки более 0,15 м	К, О, С
Навес	Имеется				Над площадкой	Наличие	К, О
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Имеется				Администрация	Наличие	Г
Лестница наружная		имеется					
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,3 м до марша	Отсутствует					Имеется	С
Маркировка ступеней	Отсутствует					Имеется на проступи крайних ступеней или на всех ступенях	С
Поручни с двух сторон	Имеется				С двух сторон	Как минимум с одной стороны, одной стороны,	О, С

					допустимо отсутствие при высоте крыльца 0,45 м и менее	более 6,65м или при входном пандусе с поручнями при уклоне не более 16,5%	
- на высоте	0,85м				0,8- 1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- завершения поручней за пределами марша	Отсутствует				Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- нетравмирующие окончания	Имеется			С одной стороны	Наличие		О, С
Пандус наружный							
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	15,1%			H-0,45м, L-2,97м	5 (8) % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	1,27м				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,85м				0,45 (0,8) м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей, вносятся размеры только для тех типов площадок, которые имеются на данном пандусе)	Имеется			На входе в учреждение			
- при въезде на пандус, длина	Отсутствует				1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
- при въезде на пандус, ширина	Отсутствует				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
- промежуточная прямая, длина (для прямого пандуса)	3м				1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
- промежуточная прямая, ширина (для прямого пандуса)	0,9м				0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
- промежуточная с поворотом направления движения,	Отсутствует				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К

длина (для пандуса с поворотом)						(допустима не горизонтальная)	
- промежуточная с поворотом направления движения, ширина (для пандуса с поворотом)	Отсутствует				1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	Имеется				наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	Отсутствует				0,7-0,9 м		К
- на высоте (верхний поручень)	0,85 м				0,8-1,0 м		О
- горизонтальные завершения поручней	Отсутствует				Имеются	Допустимо отсутствие	К, О
- нетравмирующие окончания	Имеется				Имеются		К, О
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	Отсутствует				Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
Тамбур	имеется						
Глубина	3,5 м				1,5 м и более при распахнутых дверях, менее 1,5 м при автоматических дверях	Менее 1,5 м при оказании помощи	К
Ширина	1,85 м				Распахнутые двери	Менее 2,0 м	К
					Распахнутые двери	2,0 м и более при распахнутых дверях, менее 2,0 м при автоматических дверях	

Двери распашные, справочно	Да		0,8м и 0,3м	-	-	-
Двери автоматические, справочно	Нет			-	-	-
- ширина дверного проема в свету	1,2м		1,1м	0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,014м,			0,014 м и менее	более 0,014 м	К
Лестница на уровень 1- го этажа - Отсутствует						
Маркировка ступеней				Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:				Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте				0,85 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- горизонтальные завершения поручня				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- нетравмирующие окончания				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1- го этажа -Отсутствует						
Ширина марша				0,9 - 1,0 м	Не менее 0,85м	К
Пандус переносной (при необходимости)	Отсутствует		Нет необходимости			
Подъемник для инвалидов (при необходимости)	Отсутствует		Нет необходимости	-	Наличие	К
- стационарный				наличие	-	
- мобильный				наличие	-	К
Коридоры/холлы	Имеется		Холл	-	наличие	К
Разворотные площадки, глубина				1,2 м и более, допустимы	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м на длину	К, О

					сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	не более 1,0 м	
Разворотные площадки, ширина	Отсутствуют			Нет необходимости	1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Указатели направления движения, входа, выхода	Имеются				1,2 м и менее	Не менее 1,0 м	К
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Отсутствует				Имеются		К, Г
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Отсутствует				Имеются		К, Г
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	Отсутствует				Имеются	Допустимо отсутствие	Г
Тактильная схема	Отсутствует				Имеются		Г
Место отдыха и ожидания:	Имеются				Имеются		С
Навесное оборудование, выступ в зону движения более 0,1 м	Отсутствует				Наличие	Допустимо отсутствие	
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) указать наличие	Отсутствует				Необходимо отсутствие, ограждение опасных мест	Допустимо наличие	С
Контрастная маркировка ступеней							
Поручни с двух сторон на лестнице	Отсутствует				Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
- горизонтальные завершения поручней	Отсутствует				Есть как минимум с одной стороны	Не соответствует. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
Пандус внутренний на этаже	Отсутствует				Имеются	Отсутствуют	О
Поручни с двух сторон:	Отсутствует				1,2 м и более	1,0 м и более	К

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) Примечание: при оказании услуги на 1-ом этаже раздел не заполняется					0,85 – 1,0 м			О
Маркировка ступеней								
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	Отсутствует				Имеется на проступи	Отсутствие или несоответствие		С
- горизонтальные завершения	Отсутствует				Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие		О, С О, С
- нетравмирующие окончания	Отсутствует				Имеется	Допустимо отсутствие		О, С
- указатели номера этажа на поручне тактильные (для зданий более 2-х этажей)	Отсутствует				Имеется	Допустимо отсутствие		О, С
Лифт пассажирский (для здания более 2-х этажей)	Отсутствует				Имеется	Допустимо отсутствие		С
Обслуживание через окно/прилавок	Отсутствует				Наличие			К, Г
Высота рабочей поверхности								
0,8 – 1,1 м								
Допустимо несоответствие								
Габариты зоны обслуживания (глубина)	3,5м				1,25 м и более	Не менее 1,2 м		К
Обслуживание в кабинете	3,5м			Переговорная	1,25 м и более	Не менее 1,2 м		К
Ширина проема двери в свету								
0,8 м								
Высота порога	0.005м				0,014 м и менее	Более 0,014 м		К
Информация тактильная о назначении кабинета	Отсутствует				На стене рядом с дверью на высоте 1-4-1,5 м	На другой высоте, на двери или отсутствует		С

Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	Имеется				0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски в кабинете	Имеется			1,5 x 1,2 м	не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением № (указывается номер и назначение маршрута)	Отсутствует				не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Ширина полосы движения по зоне обслуживания							
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок и т.п.)	Отсутствует				0,8 – 1,1 м	Без ограничений при оказании помощи	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.)	Имеется 1,6 м				1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	Имеется				Имеется	Допустимо отсутствие	О
Крючки для костюмов	Отсутствует				Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)	Отсутствует				Имеются	Допустимо отсутствие	О
Доля мест для колясочников от общего числа мест: Отсутствует (нет необходимости)							

Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Отсутствует				Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	Отсутствует				Контрастная табличка с обозначением помещения	Табличка с обозначением помещения	Г
Тактильная контрастная маркировка	Отсутствует				Имеется	Допустимо отсутствие	С
Санузел для инвалидов с отдельным входом или доступная кабина в составе блока женских и мужских туалетов	Отсутствует				Имеется	-	
Знак доступности помещения и кабины в составе женских и мужских санузлов (при наличии)	Отсутствует				Имеется	Допустимо отсутствие	К
Ширина дверного проема в общий тамбур, умывальную (заполняется при наличии)	Отсутствует				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
- ширина дверного проема в доступный санузел (кабину)	Отсутствует				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла для инвалидов (кабины), длина	Отсутствует				1,8 м и более	1,6 м	К
Габариты санузла для инвалидов (кабины), ширина	Отсутствует				1,65 м и более	1,5 м	К
Опорный поручень у унитаза вдоль стены при его угловом расположении	Отсутствует				Имеется	Стационарный у стены	К, О
Откидной поручень со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	Отсутствует				Имеется	Допустимо отсутствие при угловом расположении унитаза	К
Крючки для костюмов	Отсутствует				Наличие	Допустимо отсутствие	О

Раковина:	Отсутствует			1,2 м и более	допустимо расположение кресла- коляски боком к раковине	К
- зона у раковины (глубина)	Отсутствует			0,8 м и более	допустимо расположение кресла- коляски боком к раковине более 0,85 м	К
- зона у раковины (ширина)	Отсутствует			0,8 –0,85м	допустимо расположение кресла- коляски боком к раковине более 0,85 м	К
- высота раковины	Отсутствует					

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

1. на территории объекта –

2. на входной группе –

3. на путях передвижения –

4. в зоне оказания услуги –

5. в санитарных помещениях –

Приказ о назначении ответственного лица за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, сопровождение инвалидов и оказание им необходимой помощи – (имеется, отсутствует)

Ответственный за проведение обследования объекта:

Примечание:

При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

При отсутствии элемента в первой строке указывается причина отсутствия (нет необходимости, необходимо выполнить) и соответствующие строки данного подраздела удаляются.



Руководитель организации

/Ф.И.О./

М.П.

Председатель общественной организации инвалидов

/Ф.И.О./



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Нежилое служебное помещение ГАУК г. Москвы "Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино"
Фактический адрес	125481, город Москва, ул. Фомичёвой, дом 2, пом. 84
Телефон : 8(495)640-73-55	E- mail : info@mossparks.ru
Ведомственная принадлежность	Департамент культуры города Москвы
Вид деятельности	Организация отдыха граждан, музейно-выставочная работа и проведение культурно-массовых мероприятий
Форма собственности объекта	Государственная
Объем предоставляемых услуг	0/0- услуги не оказываются
Размещение объекта	часть здания
Количество и назначение входов	1 вход для прохода сотрудников
Год постройки	1965
Год последней реконструкции	-

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	190м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобусы 102, Т60. (Захарково)
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		нет	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели перед препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	есть	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах		нет	

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидо в
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	Не имеется			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- информация об объекте	Не имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
Расстояние до входа в здание	35м		Общественная автостоянка	50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество мест для инвалидов всего	0/20			не менее 10%	Допустимо отсутствие	
Количество машино- мест для инвалидов на кресле- коляске	Отсутствует			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Ширина машино- места для инвалидов- колясочников	Отсутствует			3,5 м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м) или отсутствует	К
Глубина (длина) машино- места для инвалидов- колясочников	Отсутствует			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	1,2-1,3м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	1,2м и более, допустимы сужения до 0,9 м	К, О
- бордюрные пандусы на пересечении с транспортными проездами (съезды)	В наличии съезды с тротуара		+ Есть возможности движения по транспортному проезду или сопровождение	наличие	Отсутствие при условии возможности движения по транспортному проезду или сопровождение	К

- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	С
- указатели направления движения	Отсутствуют			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- места отдыха	Имеется		Лавочка со спинкой L-2,2м	Имеются	Допустимо отсутствие	К, О
Лестница на территории:		Отсутствует				
Пандус на территории		Отсутствует		нет необходимости		
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	Н-0,35м, с поручнем по левой стороне площадки	– Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки 0,45 м и менее ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – При высоте площадки 0,15 и менее лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.				
Наружное вызывное устройство	Отсутствует	Оборудовано домофоном на площадке	Допустимо отсутствие	наличие		К
Ширина площадки с пандусом (не заполняется, если пандус отсутствует)			1,65 м и более, при автоматических дверях 1,2 м и более	1,2 м и более, при автоматических дверях 1,1 м и более		К
Глубина площадки с пандусом (не заполняется, если пандус отсутствует)			1,8 м и более при распашных дверях, 1,2 м	1,5 м и более при распашных дверях, 1,2 м и более при автоматических дверях		К

Ширина площадки без пандуса (заполняется, если пандус отсутствует)	2,3м			Распашные двери (0.9+0.3м)	и более при автоматических дверях Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Глубина площадки без пандуса (заполняется, если пандус отсутствует)	1,75м			Распашные двери (0.9+0.3м)	Не менее 1,5 м при распашных дверях, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Ограждение (не требуется при трехсторонних лестницах)	Имеется			H-0,95м	Имеются при высоте входной площадки более 0,15 м	Допустимо отсутствие	К, О, С
Навес	Имеется				Наличие	Не учитывается	К, О
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Отсутствует			Услуги не оказываются	Наличие	Допустимо отсутствие знака доступности объекта для инвалидов	Г
Лестница наружная							
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,3 м до марша	Отсутствует				Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	Отсутствует				Имеется на проступи крайних ступеней или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	Имеется			С одной стороны	Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с	О, С

- на высоте	1м.			высоте крыльца 0,45 м и менее 0,8- 1,1 м	поручнями при уклоне не более 16,5%	
- завершения поручней за пределами марша	Имеется			Наличие	Допустимо несоответствие	О, С
- нетравмирующие окончания	Имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	Отсутствует			5 (8) % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	Отсутствует			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	Отсутствует			0,45 (0,8) м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей, вносятся размеры только для тех типов площадок, которые имеются на данном пандусе)	Отсутствует					
- при въезде на пандус, длина	Отсутствует			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
- при въезде на пандус, ширина	Отсутствует			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
- промежуточная прямая, длина (для прямого пандуса)	Отсутствует			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
- промежуточная прямая, ширина (для прямого пандуса)	Отсутствует			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
- промежуточная с поворотом направления движения, длина (для пандуса с поворотом)	Отсутствует			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К

- промежуточная с поворотом направления движения, ширина (для пандуса с поворотом)	Отсутствует			1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	Отсутствует			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	Отсутствует			0,7- 0,9 м		К
- на высоте (верхний поручень)	Отсутствует			0,8- 1,0 м		О
- горизонтальные завершения поручней	Отсутствует			Имеются	Допустимо отсутствие	К, О
- нетравмирующие окончания	Отсутствует			Имеются		К, О
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	Отсутствует			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
Тамбур	имеется					
Глубина	3м		Распашные двери	1,5 м и более при распашных дверях, менее 1,5 м при автоматических дверях	Менее 1,5 м при оказании помощи	К
Ширина	2,15м		Распашные двери	2,0 м и более при распашных дверях, менее 2,0 м при автоматических дверях	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	Да		0,9м и 0,3м	-	-	-

Двери автоматические, справочно	Нет				-	-	-
- ширина дверного проема в свету	1,2м				0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,014м, 0,03м				0,014 м и менее	более 0,014 м	К
Лестница на уровень 1- го этажа							
Маркировка ступеней	Имеется			Цветовое покрытие	Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	Имеется			с одной стороны	Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	0,95м				0,85 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- горизонтальные завершения поручня	Отсутствует				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- нетравмирующие окончания	Имеется				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1- го этажа							
Ширина марша	Отсутствует				0,9 - 1,0 м	Не менее 0,85м	К
Пандус переносной (при необходимости)	Отсутствует			Не предусмотрено			
Подъемник для инвалидов (при необходимости)	Отсутствует				-	Наличие	К
- стационарный					наличие	-	
- мобильный					наличие	-	К
Коридоры/холлы	Отсутствует				-	наличие	К
Разворотные площадки, глубина	2.2м				1,2 м и более, допустимы	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м на длину не более 1,0 м	К, О

					сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м			
Разворотные площадки, ширина	1,2м				1,2 м и более	Не менее 1,0 м		К
Указатели направления движения, входа, выхода	Отсутствуют				1,2 м и менее	Не менее 1,0м		К
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Отсутствует				Имеются	Допустимо отсутствие		К, Г
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Отсутствует				Имеются			К, Г
Аудиовизуальные информационно- справочные системы	Отсутствует				Имеются			Г
Тактильная схема	Отсутствует				Имеются			Г
Место отдыха и ожидания:	Отсутствует				Имеются	Допустимо отсутствие		С
Навесное оборудование, выступ в зону движения более 0,1 м	Отсутствует				Наличие			
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) указать наличие	Отсутствует				Необходимо отсутствие, ограждение опасных мест	Допустимо наличие		С
Контрастная маркировка ступеней								
Поручни с двух сторон на лестнице	Отсутствует				Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует		С
- горизонтальные завершения поручней	Отсутствует				Есть как минимум с одной стороны	Не соответствует. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней		О
Пандус внутренний на этаже	Отсутствует				Имеются	Отсутствуют		О
Поручни с двух сторон:	Отсутствует				1,2 м и более	1,0 м и более		К

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) Примечание: при оказании услуги на 1-ом этаже раздел не заполняется					0,85 – 1,0 м		О
Маркировка ступеней							
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	Отсутствует				Имеется на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
- горизонтальные завершения	Отсутствует				Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- нетравмирующие окончания	Отсутствует				Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- указатели номера этажа на поручне тактильные (для зданий более 2-х этажей)	Отсутствует				Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
Лифт пассажирский (для здания более 2-х этажей)	Отсутствует				Имеется	Допустимо отсутствие	С
Обслуживание через окно/прилавок	Отсутствует				Наличие		К, Г
Высота рабочей поверхности							
Габариты зоны обслуживания (глубина)	Отсутствует				0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Обслуживание в кабине	Отсутствует				1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Ширина проема двери в свету	0,8 м						
Высота порога	0,015м				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	Отсутствует				0,014 м и менее	Более 0,014 м	К
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	Отсутствует				На стене рядом с дверью на высоте 1- 4- 1,5 м	На другой высоте, на двери или отсутствует	С
Зона для кресла-коляски в кабине	Отсутствует				0,016 м и более	Не учитывается	С

Обслуживание с перемещением № (указывается номер и назначение маршрута)	Отсутствует				не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Ширина полосы движения по зоне обслуживания							
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок и т.п.)	Отсутствует				1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м для разворота и поворота	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)	Отсутствует				0,8 – 1,1 м	Без ограничений при оказании помощи	К
Место для сидения	Отсутствует				1,6 м и более	1,5 м	К
Крючки для костюлов	Отсутствует				Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)	Отсутствует				Имеются	Допустимо отсутствие	О
Доля мест для колясочников от общего числа мест: Отсутствует (нет необходимости)							
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Отсутствует				2 % и более	Не учитывается	Г
Санузел для посетителей	Отсутствует				Не требуется	Имеется	К
Тактильная контрастная маркировка	Отсутствует				Контрастная табличка с обозначением помещения	Табличка с обозначением помещения	Г
Санузел для инвалидов с отдельным входом или доступная кабина в составе блока женских и мужских туалетов	Отсутствует				Имеется	Допустимо отсутствие	С

Знак доступности помещения и кабины в составе женских и мужских санузлов (при наличии)	Отсутствует			Имеется	-	
Ширина дверного проема в общий тамбур, уывальную (заполняется при наличии)	Отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	К
- ширина дверного проема в доступный санузел (кабину)	Отсутствует			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла для инвалидов (кабины), длина	Отсутствует			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла для инвалидов (кабины), ширина	Отсутствует			1,8 м и более	1,6 м	К
Опорный поручень у унитаза вдоль стены при его угловом расположении	Отсутствует			1,65 м и более	1,5 м	К
Откидной поручень со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	Отсутствует			Имеется	Стационарный у стены	К, О
Крючки для костюлей	Отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие при угловом расположении унитаза	К
Раковина:	Отсутствует			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона у раковины (глубина)	Отсутствует			1,2 м и более	допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине	К
- зона у раковины (ширина)	Отсутствует			0,8 м и более	допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине	К
- высота раковины	Отсутствует			0,8 – 0,85м	допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине более 0,85 м	К

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

1. на территории объекта –

2. на входной группе –

3. на путях передвижения –

4. в зоне оказания услуги –

5. в санитарных помещениях –

Приказ о назначении ответственного лица за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, сопровождение инвалидов и оказание им необходимой помощи – (имеется, отсутствует)

Ответственный за проведение обследования объекта:

Примечание:

При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

При отсутствии элемента в первой строке указывается причина отсутствия (нет необходимости, необходимо выполнить) и соответствующие строки данного подраздела удаляются.

Руководитель организации

/Ф.И.О./



Председатель общественной организации инвалидов

/Ф.И.О./



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Нежилое служебное здание ГАУК г. Москвы «Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино»
Фактический адрес	125481, город Москва, ул. Свободы, дом 52
Телефон 8(495)640-73-55	E- mail info@mosparks.ru
Ведомственная принадлежность	Департамент культуры города Москвы
Вид деятельности	Организация отдыха граждан, музейно-выставочная работа и проведение культурно-массовых мероприятий
Форма собственности объекта	Государственная
Объем предоставляемых услуг	0/0 – услуги не оказываются
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание Всё здание
Количество и назначение входов	2 входа для прохода сотрудников
Год постройки	1967
Год последней реконструкции	-

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	215м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобусы 102, Т.60 (Захарково)
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки	нет		
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели перед препятствиями	нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	есть	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекоменда ции по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	Не имеется			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- информация об объекте	Не имеется		Вход МПК «Северное Тушино»	Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
Расстояние до входа в здание	35 м			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество мест для инвалидов всего	0/20			не менее 10%	Допустимо отсутствие	
Количество машино- мест для инвалидов на кресле- коляске	Отсутствует			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Ширина машино- места для инвалидов- колясочников	Отсутствует			3,5 м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м) или отсутствует	К
Глубина (длина) машино- места для инвалидов- колясочников	Отсутствует			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	5 м		Нет необходимости	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	1,2м и более, допустимы сужения до 0,9 м	К, О
- бордюрные пандусы на пересечении с транспортными проездами (съезды)			Нет необходимости	наличие	Отсутствие при условии возможности движения по транспортному проезду или сопровождение	К

- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет		Нет необходимости	Имеются	Допустимо отсутствие	С
- указатели направления движения	Отсутствует		Нет необходимости	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- места отдыха	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, О
Лестница на территории:						
- высота подъема справочно						
- поручни высота						
Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м				Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)				За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
- контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)				Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Пандус на территории						
	Отсутствует	Нет необходимости				
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)				0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.				8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 15,5 %, на высоту до 0,45 м	К
Поручни с двух сторон						
(требуются при подъеме более 0,15 м)				Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,9 м		К

- на высоте (верхний поручень)					0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)							
Крыльцо или входная площадка							
Высота площадки Справочно				– Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки 0,45 м и менее ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – При высоте площадки 0,15 и менее лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.			
Наружное вызывное устройство	Отсутствует	Необходимо о выполнить		Допустимо отсутствие	наличие		К
Ширина площадки с пандусом (не заполняется, если пандус отсутствует)	Отсутствует			1,65 м и более, при автоматических дверях 1,2 м и более	1,2 м и более, при автоматических дверях 1,1 м и более		К
Глубина площадки с пандусом (не заполняется, если пандус отсутствует)	Отсутствует			1,8 м и более при распашных дверях, 1,2 м и более при автоматических дверях	1,5 м и более при распашных дверях, 1,2 м и более при автоматических дверях		К
Ширина площадки без пандуса (заполняется, если пандус отсутствует)	2,15м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери		О, С

Глубина площадки без пандуса (заполняется, если пандус отсутствует)	0.6			Не менее 1,5 м при распашных дверях, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Ограждение (не требуется при трехсторонних лестницах)	Имеется			Н-1,05	Допустимо отсутствие	К, О, С
Навес	Имеется			Наличие	Не учитывается	К, О
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)				Наличие	Допустимо отсутствие знака доступности объекта для инвалидов	Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,3 м до марша	Отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	Отсутствует			Имеется на проступи крайних ступеней или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	Имеется			С 2-х сторон	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с поручнями при уклоне не более 16,5%	О, С
- на высоте	1,2			0,8- 1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С

- завершения поручней за пределами марша	нет	С одной стороны	Наличие		Допустимо отсутствие	О, С
	да		Наличие			
- нетравмирующие окончания						О, С
Пандус наружный	нет					
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	Отсутствует		5 (8) % и менее		Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	Отсутствует		0,9 м и более		Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	Отсутствует		0,45 (0,8) м и менее		Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей, вносятся размеры только для тех типов площадок, которые имеются на данном пандусе)	Отсутствует					
- при въезде на пандус, длина	Отсутствует		1,2 м и более		не менее 1,0 м	К
- при въезде на пандус, ширина	Отсутствует		1,2 м и более		Менее 1,0 м	К
- промежуточная прямая, длина (для прямого пандуса)	Отсутствует		1,2 м и более		Допустимо отсутствие	К
- промежуточная прямая, ширина (для прямого пандуса)	Отсутствует		0,9 м и более		Допустимо отсутствие	К
- промежуточная с поворотом направления движения, длина (для пандуса с поворотом)	Отсутствует		1,2 м и более		Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
- промежуточная с поворотом направления движения, ширина (для пандуса с поворотом)	Отсутствует		1,2м и более		При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	Отсутствует		наличие		Отсутствие, несоответствие	К
- на высоте (нижний поручень)	Отсутствует		0,7-0,9 м			

- на высоте (верхний поручень)	Отсутствует			0,8- 1,0 м		О
- горизонтальные завершения поручней	Отсутствует			Имеются	Допустимо отсутствие	К, О
- нетравмирующие окончания	Отсутствует			Имеются		К, О
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	Отсутствует			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
Тамбур	Имеется					
Глубина	2,4м		Распашные двери	1,5 м и более при распашных дверях, менее 1,5 м при автоматических дверях	Менее 1,5 м при оказании помощи	К
Ширина	6,5м		Распашные двери	2,0 м и более при распашных дверях, менее 2,0 м при автоматических дверях	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	Да		0,9м	-	-	-
Двери автоматические, справочно	Нет			-	-	-
- ширина дверного проема в свету	0,85м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,05м			0,014 м и менее	более 0,014 м	К
Лестница на уровень 1- го этажа нет						

Маркировка ступеней	Имеется				Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	Имеется				Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	0,95м				0,85 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- горизонтальные завершения поручня	Отсутствует				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- нетравмирующие окончания	Имеется				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1- го этажа нет							
Ширина марша	Отсутствует				0,9 - 1,0 м	Не менее 0,85м	К
Уклон	Отсутствует				8% и менее	Не более 16 %	К
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)	Отсутствует				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)	Отсутствует				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:							
- на высоте (нижний поручень)	Отсутствует				0,67 – 0,75 м	Допустимо несоответствие	К
- на высоте (верхний поручень)	Отсутствует				0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- горизонтальные завершения поручней	Отсутствует				Имеются	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной (при необходимости)	Отсутствует				-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов (при необходимости)	Отсутствует				наличие	-	
- стационарный	Отсутствует				наличие	-	К

- мобильный	Отсутствует				-	наличие	К
Коридоры/холлы	Отсутствует						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	Отсутствует				1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м на длину не более 1,0 м	К, О
Разворотные площадки, глубина	Отсутствует				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки, ширина	Отсутствует				1,2 м и менее	Не менее 1,0м	К
Указатели направления движения, входа, выхода	Отсутствует				Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Отсутствует				Имеются		К, Г
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Отсутствует				Имеются		Г
Аудиовизуальные информационно- справочные системы	Отсутствует				Имеются		Г
Тактильная схема	Отсутствует				Имеются		С
Место отдыха и ожидания:							
- места для сидения на каждом этаже	Отсутствует				Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	Отсутствует				Наличие	Допустимо отсутствие	
Навесное оборудование, выступ в зону движения более 0,1 м	Отсутствует				Необходимо отсутствие, ограждение опасных мест	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) указать наличие							

Контрастная маркировка ступеней	Отсутствует				Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	Отсутствует				Есть как минимум с одной стороны	Не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- горизонтальные завершения поручней	Отсутствует				Имеются	Отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже							
Ширина марша	Отсутствует				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	Отсутствует				8 % и менее	Не более 16 %	К
Разворотные площадки внизу, сверху (длина)	Отсутствует				1,2 м и более	1,0 м и более	К
Разворотные площадки внизу, сверху (ширина)	Отсутствует				1,2 м и более	1,0 м и более	К
Поручни с двух сторон:							
- на высоте (нижний поручень)	Отсутствует				0,67 – 0,9 м	Отсутствует или не соответствует	К
- *на высоте (верхний поручень)	Отсутствует				0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)							
Маркировка ступеней	Отсутствует				Имеются на проступи	Отсутствие или не соответствует	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	Отсутствует				Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, не соответствует	О, С О, С
- горизонтальные завершения	Отсутствует				Имеются	Допустимо отсутствие	О, С
- нетравмирующие окончания	Отсутствует				Имеются	Допустимо отсутствие	О, С
- указатели номера этажа на поручне тактильные (для зданий более 2-х этажей)	Отсутствует				Имеются	Допустимо отсутствие	С

Лифт пассажирский (для здания более 2-х этажей)									
Кабина:									
- длина	Отсутствует							наличие	Допустима замена на подъемник для инвалидов
- ширина	Отсутствует							1,25 м и более	Не менее 1,2 м
- ширина дверного проема	Отсутствует							1,1 м и более	Не менее 1,0 м
- поручни	Отсутствует							0,8 м и более	Не менее 0,75 м
Знак доступности	Отсутствует							Имеется	Допустимо отсутствие
Указатели номера этажа на посадочной площадке	Отсутствует							Наличие	
Обслуживание через окно/прилавок								Наличие	К, Г
Высота рабочей поверхности	Отсутствует							0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие
Габариты зоны обслуживания (глубина)	Отсутствует							1,25 м и более	Не менее 1,2 м
Обслуживание в кабине							Нет необходимости		
Ширина проема двери в свету	Отсутствует							0,8 м и более	Не менее 0,75 м
Высота порога	Отсутствует							0,014 м и менее	Более 0,014 м
Информация тактильная о назначении кабинета	Отсутствует							На стене рядом с дверью на высоте 1-4-1,5 м	На другой высоте, на двери или отсутствует
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	Отсутствует							На стене рядом с дверью	Допустимо несоответствие
- *размещение на высоте	Отсутствует							1,8 м и менее	Не учитывается
- *высота прописных букв	Отсутствует							0,016 м	Не учитывается

Зона для кресла- коляски в кабине	Отсутствует				и более не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением № (указывается номер и назначение маршрута)							
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	Отсутствует			Нет необходимости	1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м для разворота и поворота	К
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок и т.п.)	Отсутствует				0,8 – 1,1 м	Без ограничений при оказании помощи	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)							
Длина	Отсутствует			Нет необходимости	1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	Отсутствует				1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	Отсутствует				Имеется	Допустимо отсутствие	О
Крючки для костюлей	Отсутствует				Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)							
Доля мест для колясочников от общего числа мест	Отсутствует				2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле- коляске	Отсутствует				1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха (индукционная петля, индивидуальное усиление звука)	Отсутствует				2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Отсутствует				Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	Отсутствует				Контрастная табличка с	Табличка с обозначением помещения	Г

					обозначением помещения		
Тактильная контрастная маркировка	Отсутствует				Имеется	Допустимо отсутствие	С
Санузел для инвалидов с отдельным входом или доступная кабина в составе блока женских и мужских туалетов	Отсутствует	Нет водоснабжения			Имеется	-	
Знак доступности помещения и кабины в составе женских и мужских санузлов (при наличии)	Отсутствует				Имеется	Допустимо отсутствие	К
Ширина дверного проема в общий тамбур, умывальную (заполняется при наличии)	Отсутствует	Нет водоснабжения			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
- ширина дверного проема в доступный санузел (кабину)	Отсутствует	Нет водоснабжения			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла для инвалидов (кабины), длина	Отсутствует	Нет водоснабжения			1,8 м и более	≥ 0,6 м	К
Габариты санузла для инвалидов (кабины), ширина	Отсутствует	Нет водоснабжения			1,65 м и более	≥ 0,5 м	К
Опорный поручень у унитаза вдоль стены при его угловом расположении	Отсутствует	Нет водоснабжения			Имеется	Стационарный у стены	К, О
Откидной поручень со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	Отсутствует	Нет водоснабжения			Имеется	Допустимо отсутствие при угловом расположении унитаза	К
Крючки для костылей	Отсутствует				Наличие	Допустимо отсутствие	О
Раковина:	Отсутствует						
- зона у раковины (глубина)	Отсутствует				1,2 м и более	допустимо расположение	К
- зона у раковины (ширина)	Отсутствует				0,8 м		К

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

1. на территории объекта –

2. на входной группе –

3. на путях передвижения –

4. в зоне оказания услуги –

5. в санитарных помещениях –

Приказ о назначении ответственного лица за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, сопровождение инвалидов и оказание им необходимой помощи – (имеется, отсутствует)

Ответственный за проведение обследования объекта:

Примечание:

При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

При отсутствии элемента в первой строке указывается причина отсутствия (нет необходимости, необходимо выполнить) и соответствующие строки данного подраздела удаляются.

Руководитель организации

/Ф.И.О./

М.П.

Председатель общественной организации инвалидов

/Ф.И.О./



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Общественный туалет парка Северное Тушино ГАУК г. Москвы "Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино"
Фактический адрес	125481, город Москва, ул. Свободы, дом 56А, стр.1
Телефон : 8(495)640-73-55	E- mail : info@mosparks.ru
Ведомственная принадлежность	Департамент культуры города Москвы
Вид деятельности	Организация отдыха граждан, музейно-выставочная работа и проведение культурно-массовых мероприятий
Форма собственности объекта	Государственная
Объем предоставляемых услуг	300/7 чел
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание
Количество и назначение входов	3 входа, один из которых (вровень с дорожкой) ведет в кабину для инвалидов
Год постройки	1997
Год последней реконструкции	2013

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	142м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобусы 102, 212, Т; Маршрутное такси 873 (улица Фомичевой)
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки	нет		
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели перед препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	есть	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах		нет	

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидо в
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	3м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- информация об объекте	Не имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
Расстояние до входа в здание	35м			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество мест для инвалидов всего	0/20			не менее 10%	Допустимо отсутствие	
Количество машино- мест для инвалидов на кресле- коляске	Отсутствует			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Ширина машино- места для инвалидов- колясочников	Отсутствует			3,5 м и более	Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует	К
Глубина (длина) машино- места для инвалидов- колясочников	Отсутствует			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	1,2-1,3м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	1,2м и более, допустимы сужения до 0,9 м	К, О
- бордюрные пандусы на пересечении с транспортными проездами (съезды)	В наличии съезды с тротуара			наличие	Отсутствие при условии возможности движения по транспортному проезду или сопровождение	К

- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	Отсутствует				Имеется	Допустимо отсутствие	С
- указатели направления движения	Отсутствует				Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- места отдыха	Имеется				Имеются	Допустимо отсутствие	К, О
Лестница на территории:							
- высота подъема справочно	Отсутствует						
- поручни высота							
Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м					Как минимум с одной стороны на высоте 0,8- 1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)					За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
- контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)					Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Пандус на территории							
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	Отсутствует				0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.					8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м	К
Поручни с двух сторон (требуются при подъеме более 0,15 м)							
- на высоте (нижний поручень)					Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (верхний поручень)					0,7 – 0,9 м		К
					0,8 – 1,0 м		О

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)					
Крыльцо или входная площадка					
Высота площадки Справочно	Отсутствует	– Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки 0,45 м и менее ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – При высоте площадки 0,15 и менее лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.			
	Отсутствует				
	Отсутствует				
	Отсутствует				
	Отсутствует				
Наружное вызывное устройство	Отсутствует				
Ширина площадки с пандусом (не заполняется, если пандус отсутствует)					
Глубина площадки с пандусом (не заполняется, если пандус отсутствует)					
Ширина площадки без пандуса (заполняется, если пандус отсутствует)					
Глубина площадки без пандуса (заполняется, если пандус отсутствует)					

					дверях не менее 1,2 м		Допустимо отсутствие	К, О, С
Ограждение (не требуется при трехсторонних лестницах)	Отсутствует				Имеются при высоте входной площадки более 0,15 м			
Навес	Отсутствует				Наличие		Не учитывается	К, О
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Отсутствует				Наличие		Допустимо отсутствие знака доступности объекта для инвалидов	Г
Лестница наружная								
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,3 м до марша	Отсутствует				Имеется		Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	Отсутствует				Имеется на проступи крайних ступеней или на всех ступенях		Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	Отсутствует				Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца 0,45 м и менее		Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе с поручнями при уклоне не более 16,5%	О, С
- на высоте	Отсутствует				0,8- 1,1 м		Допустимо несоответствие	О, С
- завершения поручней за пределами марша	Отсутствует				Наличие		Допустимо отсутствие	О, С
- нетравмирующие окончания	Отсутствует				Наличие			О, С
Пандус наружный								
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%					5 (8) % и менее		Не более 16,5% (9°)	К

Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	Отсутствует			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	Отсутствует			0,45 (0,8) м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей, вносятся размеры только для тех типов площадок, которые имеются на данном пандусе)	Отсутствует					
- при въезде на пандус, длина	Отсутствует			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
- при въезде на пандус, ширина	Отсутствует			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
- промежуточная прямая, длина (для прямого пандуса)	Отсутствует			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
- промежуточная прямая, ширина (для прямого пандуса)	Отсутствует			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
- промежуточная с поворотом направления движения, длина (для пандуса с поворотом)	Отсутствует			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
- промежуточная с поворотом направления движения, ширина (для пандуса с поворотом)	Отсутствует			1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	Отсутствует			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	Отсутствует			0,7-0,9 м		К
- на высоте (верхний поручень)	Отсутствует			0,8-1,0 м		О
- горизонтальные завершения поручней	Отсутствует			Имеются	Допустимо отсутствие	К, О
- нетравмирующие окончания	Отсутствует			Имеются		К, О

Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	Отсутствует			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
Тамбур	Отсутствует					
Глубина	Отсутствует			1,5 м и более при распашных дверях, менее 1,5 м при автоматических дверях	Менее 1,5 м при оказании помощи	К
Ширина	Отсутствует			2,0 м и более при распашных дверях, менее 2,0 м при автоматических дверях	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	Да			-	-	-
Двери автоматические, справочно	Нет			-	-	-
- ширина дверного проема в свету	1,2м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,014м, 0,03м			0,014 м и менее	более 0,014 м	К
Лестница на уровень 1- го этажа	Отсутствует					
Маркировка ступеней	Отсутствует			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	Отсутствует			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	Отсутствует			0,85 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С

Разворотные площадки, глубина	Отсутствует				не более 1,0 м	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки, ширина	Отсутствует				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Указатели направления движения, входа, выхода	Отсутствует				1,2 м и менее	Допустимо отсутствие	К, Г
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Отсутствует				Имеются		К, Г
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Отсутствует				Имеются		Г
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	Отсутствует				Имеются		Г
Тактильная схема	Отсутствует				Имеются		С
Место отдыха и ожидания:							
- места для сидения на каждом этаже	Отсутствует				Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	Отсутствует				Наличие	Допустимо отсутствие	
Навесное оборудование, выступ в зону движения более 0,1 м	Отсутствует				Необходимо отсутствие, ограждение опасных мест	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) указать наличие							
Контрастная маркировка ступеней	Отсутствует				Отсутствует	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	Отсутствует				Отсутствует	Не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- горизонтальные завершения поручней	Отсутствует				Имеются	Отсутствуют	О

Пандус внутренний на этаже		Отсутствует				
Ширина марша		Отсутствует			0,9 м и более	Не менее 0,85 м
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%		Отсутствует			8 % и менее	Не более 16 %
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)		Отсутствует			1,2 м и более	1,0 м и более
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)		Отсутствует			1,2 м и более	1,0 м и более
Поручни с двух сторон:		Отсутствует				
- на высоте (нижний поручень)		Отсутствует			0,67 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие
- * на высоте (верхний поручень)		Отсутствует			0,85 – 1,0 м	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) Примечание: при оказании услуги на 1-ом этаже раздел не заполняется						
Маркировка ступеней					Имеется на проступи	Отсутствие или несоответствие
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м					Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие
- горизонтальные завершения					Имеется	Допустимо отсутствие
- нетравмирующие окончания					Имеется	Допустимо отсутствие
- указатели номера этажа на поручне тактильные (для зданий более 2-х этажей)					Имеется	Допустимо отсутствие
Лифт пассажирский (для здания более 2-х этажей)		Отсутствует			наличие	Допустима замена на подъемник для инвалидов
Кабина:						
- длина					1,25 м и более	Не менее 1,2 м
- ширина					1,1 м и более	Не менее 1,0 м
- ширина дверного проема					0,8 м	Не менее 0,75 м

- поручни						и более	Допустимо отсутствие	О
Знак доступности						Имеется		
Указатели номера этажа на посадочной площадке						Наличие		К
Указатели номера этажа на посадочной площадке						Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок Отсутствует								
Высота рабочей поверхности						0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)						1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабине Отсутствует								
Ширина проема двери в свету						0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога						0,014 м и менее	Более 0,014 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета						На стене рядом с дверью на высоте 1 - 4 - 1,5 м	На другой высоте, на двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:						На стене рядом с дверью	Допустимо несоответствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте						1,8 м и менее	Не учитывается	К
- * высота прописных букв						0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла- коляски в кабине						не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением № (указывается номер и назначение маршрута)								
Ширина полосы движения по зоне обслуживания						1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м для разворота и поворота	К

Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок и т.п.)	Отсутствует				0,8 – 1,1 м	Без ограничений при оказании помощи	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)							
Длина	1,8 м				1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	1,6				1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	Имеется				Имеется	Допустимо отсутствие	О
Крючки для костюмов	Имеется				Имеется	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)							
Доля мест для колясочников от общего числа мест	Отсутствует				2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	Отсутствует				1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха (индукционная петля, индивидуальное усиление звука)	Отсутствует				2% и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Имеется				Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	Табличка с обозначением помещения				Контрастная табличка с обозначением помещения	Табличка с обозначением помещения	Г
Тактильная контрастная маркировка					Имеется	Допустимо отсутствие	С
Санузел для инвалидов с отдельным входом или доступная кабина в составе блока женских и мужских туалетов	Имеется				Имеется	-	

Знак доступности помещения и кабины в составе женских и мужских санузлов (при наличии)	Имеется				Имеется	Допустимо отсутствие	К
Ширина дверного проема в общей тамбур, умывальную (заполняется при наличии)	1,2				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
- ширина дверного проема в доступный санузел (кабину)	1,1				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла для инвалидов (кабины), длина	1,8				1,8 м и более	1,6 м	К
Габариты санузла для инвалидов (кабины), ширина	1,65				1,65 м и более	1,5 м	К
Опорный поручень у унитаза вдоль стены при его угловом расположении	Имеется				Имеется	Стационарный у стены	К, О
Откидной поручень со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	Имеется				Имеется	Допустимо отсутствие при угловом расположении унитаза	К
Крючки для костюлов	Имеется				Наличие	Допустимо отсутствие	О
Раковина:	Имеется						
- зона у раковины (глубина)	1,2м				1,2 м и более	допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине	К
- зона у раковины (ширина)	0,8м				0,8 м и более		К
- высота раковины	0,8м				0,8 – 0,85м	более 0,85 м	К

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

1. на территории объекта –

2. на входной группе –

3. на путях передвижения –

4. в зоне оказания услуги –

5. в санитарных помещениях –

Приказ о назначении ответственного лица за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, сопровождение инвалидов и оказание им необходимой помощи – (имеется, отсутствует)

Ответственный за проведение обследования объекта:

Примечание:

При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

При отсутствии элемента в первой строке указывается причина отсутствия (нет необходимости, необходимо выполнить) и соответствующие строки данного подраздела удаляются.



Руководитель организации

/Ф.И.О./

М.П.

Председатель общественной организации инвалидов

/Ф.И.О./

